



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сибтеплоэнергомаш»

Ф Л Ю Г Е Р



ПАСПОРТ. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

2019

СБОРКА ФЛЮГЕРА

1. Закрепить вертикально ось флюгера на крыше дома (на крыше бани, беседки, парника и т.д.) с помощью саморезов. Вертикаль можно проверить с помощью отвеса (нить с привязанным грузом). Чем точнее выставлена ось по вертикали, тем лучше будет вращаться флюгер.

2. Сборка указателей сторон света. Пластины с указанием сторон света соединить перпендикулярно друг другу, вставляя паз на одной пластине в паз на другой. Отверстия под винты крепления должны располагаться на одной оси друг с другом.

3. Собранные указатели сторон света разместить




Рис. 1. Сборка флюгера.

1 – флюгарка; 2 – втулка флюгарки с подшипниками; 3 – направления сторон света; 4 – гайка; 5 – винт; 6 – ось флюгера; 7 – саморезы.

на оси флюгера и вставить винты в их отверстия. Сориентировать указатели направления света по компасу и зафиксировать их, затянув гайки на винтах крепления.

4. Надеть флюгарку на ось флюгера. (Во втулке флюгарки, для улучшения вращения уже запрессованы подшипники скольжения и шарик.)

5. Пример флюгера в сборе – на рис. 2.



Рис. 2. Флюгер в сборе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

флюгарка	1 шт.
втулка флюгарки с подшипниками	1 шт.
направления сторон света	2 шт.
ось флюгера	1 шт.
саморез	4 шт.
гайка	2 шт.
винт	2 шт.
подарочная упаковка	1 шт.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-производитель гарантирует работоспособность изделия в течение всего срока службы. Срок службы изделия – 10 лет.

Гарантийный срок на изделие – 1 год со дня продажи. При отсутствии отметки о продаже гарантия исчисляется с момента выпуска изделия.

Гарантия не распространяется на изделия, которые получили дефекты или утратили товарный вид по причине: механических повреждений, внесения изменений в конструкцию, несоблюдения правил монтажа и эксплуатации, небрежного хранения, обращения и транспортировки изделия потребителем.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий при отсутствии в паспорте отметки о дате продажи, штампа торгующей организации и подписи покупателя.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Сибтеплоэнергомаш»

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 630532, Россия, Новосибирская обл, Новосибирский р-н, п. Сосновка, ул. Линейная, 12.

Тел./факс: 8 (383) 303-44-30

сайт: www.sten.ru

e-mail: ru@sten.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата выпуска «___»_____20__г.

Мастер ОТК_____

Наименование

торгующей организации _____

Дата продажи «___»_____20__г.

и штамп торгующей организации

Продавец: _____ / _____ /
(фамилия, инициалы) (подпись)

Подпись покупателя:

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею.

_____ / _____ /
(фамилия, инициалы) (подпись)